



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 1/20

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 2 CIA PTRAN/BPTRAN/1 RPM		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	
UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL UNIDADE MILITAR: 127 CIA PM/22 BPM/1 RPM UNIDADE POLICIAL: 3ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/SUL			
DATA DO REGISTRO 05/12/2022 22:56		DESTINATÁRIO DIV.ESP.PREV.E INV.DE CRIMES DE TRANSITO/DEICTRAN	
<b>ORIGEM DA COMUNICAÇÃO</b>			
COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA LIGACAO TELEFONICA		DATA DA COMUNICAÇÃO 05/12/2022	HORA DA COMUNICAÇÃO 20:44
ÓRGÃO SOLICITANTE XXXX			
<b>DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE</b>			
PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL T00009 - ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA			
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO			
EVENTO OCORRIDO DURANTE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE POR APLICATIVO? SIM			
A VÍTIMA DO EVENTO É MOTORISTA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO? NÃO			
NATUREZA SECUNDARIA 1 T10161 - APLICACAO MEDIDAS ADM PREVISTAS NO ARTIGO 269 DO CTB			TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DATA/HORA DO FATOS 05/12/2022 20:44	DATA/HORA DO INÍCIO DO ATENDIMENTO NO LOCAL 05/12/2022 21:10	DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO 06/12/2022 02:46	DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO 06/12/2022 02:46
DESCRIÇÃO DO LUGAR VIA DE ACESSO PUBLICA		COMPL DE LOCAL MEDIATO VIA DE ACESSO PUBLICA	
LOCAL (AV., RUA, ETC) AVENIDA SENHORA CARMO			
NÚMERO 899	KM XXXX	COMPLEMENTO XXXX	BAIRRO / VILA SION CEP XXXX
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	PAÍS BRASIL	
PONTO DE REFERÊNCIA XXXX		LATITUDE -19° 56' 52,5"	LONGITUDE -43° 56' 5,62"
TIPO VIA XXXX			
CAUSA PRESUMIDA OUTROS - CAUSAS RELACIONADAS A TRANSITO			
DESCRIÇÃO OUTRAS CAUSAS PRESUMIDAS COLISÃO LATERAL			
<b>QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS</b>			
<b>ENVOLVIDO 1</b>			
SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DE VEICULO E VITIMA	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00009 TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA			
NOME COMPLETO FLAVIO PORTES DOS SANTOS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 22/11/1974	NATURALIDADE / UF BELO HORIZONTE / MG	
IDADE APARENTE 48	GRAU DA LESÃO GRAVES OU INCONSCIENTE	ESTADO CIVIL ESTADO CIVIL - IGNORADO	
ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO	IDENTIDADE DE GÊNERO NAO SE APLICA		
ENCAMINHAMENTO HOSPITALAR VÍTIMA REPASSADA PARA TERCEIROS	ÓRGÃO DE REPASSE SAMU (USA)		
CUTIS PARDA	OCUPAÇÃO ATUAL IGNORADA		
RELAÇÃO VÍTIMA / AUTOR SEM RELACIONAMENTO			
MÃE COLORINE PORTES DOS SANTOS			
PAI ATEVIL SANTOS DO NASCIMENTO			
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL			
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE [REDACTED]	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ [REDACTED]
ESCOLARIDADE ESCOLARIDADE - IGNORADA			

DIGITADOR: PM1709104

GERADO POR: PM1495886

07/12/2022 13:29

Registro reaberto para correção/complementação em 06/12/2022 02:41.



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 2/20

## ENVOLVIDO 1

ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA BOLIVIA		NÚMERO 559	KM XXXXX	COMPLEMENTO APT 501	
BAIRRO SAO PEDRO	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE			UF MG	
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR (31) 984-020-840		TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX	
EMAIL XXXX		MOTIVO AUSÊNCIA TELEFONE/EMAIL INFORMAÇÃO DESCONHECIDA			
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIE ? XXXX	CABELO XXXX		COR CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX		ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX		
AMPUTAÇÃO XXXX					
ATITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ NÃO / XXXX					
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? NÃO		SOFRIMENTO MENTAL XXXX			
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX					
CICATRIZ XXXX					
DEFORMIDADE XXXX					
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX					
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX					
ETILÔMETRO FOI UTILIZADO NESTE ATENDIMENTO ? NÃO					
MOTIVO NÃO HOUE NECESSIDADE		OUTROS NÃO HOUE NECESSIDADE			
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO			HOUE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO		

## ENVOLVIDO 2

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO		TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00009	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA					
NOME COMPLETO [REDACTED]					
NACIONALIDADE BRASILEIRA		DATA NASCIMENTO 17/03/1995	NATURALIDADE / UF BELO HORIZONTE / MG		
IDADE APARENTE 27	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES		ESTADO CIVIL SOLTEIRO		
ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO		IDENTIDADE DE GÊNERO NAO SE APLICA			
CUTIS PARDA		OCUPAÇÃO ATUAL ESTUDANTE			
MÃE [REDACTED]					
PAI [REDACTED]					
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL					
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE [REDACTED]		ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ [REDACTED]	
ESCOLARIDADE ENSINO MEDIO COMPLETO (2º GRAU)					
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) [REDACTED]		NÚMERO 365	KM XXXXX	COMPLEMENTO CASA	
BAIRRO [REDACTED]	MUNICÍPIO [REDACTED]			UF MG	
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR [REDACTED]		TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX	
EMAIL [REDACTED]					
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIE ? XXXX	CABELO XXXX		COR CABELO XXXX



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 3/20

## ENVOLVIDO 2

COR OLHOS XXXX	ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX
AMPUTAÇÃO XXXX		
ATTITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ NÃO / XXXX		
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? NÃO	SOFRIMENTO MENTAL XXXX	
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX		
CICATRIZ XXXX		
DEFORMIDADE XXXX		
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX		
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX		
ETILÔMETRO FOI UTILIZADO NESTE ATENDIMENTO ? SIM		
ETILÔMETRO (CONDUTOR) (Mg/LITRO AR) 0,00	ÚLTIMA AFERIÇÃO 2022-07-07 00:00:00.0	Nº ETILÔMETRO 094200
Nº INMETRO ETILÔMETRO 14897846	MARCA ETILÔMETRO INTOXIMETERS	
MODELO ETILÔMETRO ALCO SENSOR IV	Nº TESTE ETILÔMETRO 5929	
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO	HOUE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO	

## ENVOLVIDO 3

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU OS FATOS	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00009	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA				
NOME COMPLETO [REDACTED]				
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 13/01/2002	NATURALIDADE / UF BELO HORIZONTE / MG		
IDADE APARENTE 20	IDENTIDADE DE GÊNERO NAO SE APLICA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO	OCUPAÇÃO ATUAL ATENDENTE			
CUTIS IGNORADA				
MÃE [REDACTED]				
PAI [REDACTED]				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE [REDACTED]	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ [REDACTED]	
ESCOLARIDADE ENSINO MEDIO COMPLETO (2º GRAU)				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) [REDACTED]	NÚMERO 142	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX	
BAIRRO [REDACTED]	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE			UF MG
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR [REDACTED]	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX	
EMAIL [REDACTED]				

## ENVOLVIDO 4

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00009	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA				
NOME COMPLETO [REDACTED]				



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 4/20

## ENVOLVIDO 4

NACIONALIDADE BRASILEIRA		DATA NASCIMENTO 16/02/2001	NATURALIDADE / UF BELO HORIZONTE / MG		
IDADE APARENTE 21	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES		ESTADO CIVIL SOLTEIRO		
ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO		IDENTIDADE DE GÊNERO NAO SE APLICA			
CUTIS PARDA		OCUPAÇÃO ATUAL MOTORISTA DE APLICATIVO			
MÃE [REDACTED]					
PAI [REDACTED]					
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL					
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE [REDACTED]		ORGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ [REDACTED]	
ESCOLARIDADE ENSINO MEDIO COMPLETO (2º GRAU)					
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) [REDACTED]		NÚMERO 116	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX	
BAIRRO [REDACTED]		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE			UF MG
PAÍS BRASIL		CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR [REDACTED]		TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX
EMAIL MAGNOANDRADEBRANDEMBURG123@GMAIL.COM					
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIE ? XXXX	CABELO XXXX		COR CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX	ESTRABISMO ? XXXX		DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX		
AMPUTAÇÃO XXXX					
ATITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ NÃO / XXXX					
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? NÃO		SOFRIMENTO MENTAL XXXX			
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX					
CICATRIZ XXXX					
DEFORMIDADE XXXX					
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX					
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX					
ETILÔMETRO FOI UTILIZADO NESTE ATENDIMENTO ? SIM					
ETILÔMETRO (CONDUTOR) (Mg/LITRO AR) 0,00		ÚLTIMA AFERIÇÃO 2022-07-07 00:00:00.0	Nº ETILÔMETRO 094200		
Nº INMETRO ETILÔMETRO 14897846		MARCA ETILÔMETRO INTOXIMETERS			
MODELO ETILÔMETRO ALCO SENSOR IV			Nº TESTE ETILÔMETRO 5928		
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO			HOUE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO		

## ENVOLVIDO 5

SEXO FEMININO	TIPO ENVOLVIMENTO TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU OS FATOS		TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00009	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA					
NOME COMPLETO [REDACTED]					
NACIONALIDADE BRASILEIRA		DATA NASCIMENTO 27/08/1992	NATURALIDADE / UF ALVINOPOLIS / MG		
IDADE APARENTE 30		ESTADO CIVIL SOLTEIRO			
ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO		IDENTIDADE DE GÊNERO IGNORADO			



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 5/20

## ENVOLVIDO 5

CUTIS PARDA	OCUPAÇÃO ATUAL MUSICISTA		
MÃE [REDACTED]			
PAI [REDACTED]			
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL			
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE [REDACTED]	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ XXXX
ESCOLARIDADE POS - GRADUACAO			
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) [REDACTED]	NÚMERO 129	KM XXXXX	COMPLEMENTO [REDACTED]
BAIRRO [REDACTED]	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR [REDACTED]	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX
EMAIL [REDACTED]			

## ANEXO TRÂNSITO

TIPO DE ACIDENTE COLISAO LATERAL
DANOS AO PATRIMÔNIO PRIVADO XXXX
PÚBLICO FEDERAL XXXX ESTADUAL XXXX MUNICIPAL XXXX

## VEÍCULOS

## VEÍCULO 1

SITUAÇÃO DO LOCAL ACIDENTE COM VITIMA, LOCAL DESFEITO PARA DESOBSTRUIR O TRANSITO							
ENVOLV. NR. 1	SITUAÇÃO VEICULO REMOVEDO	MOTIVO APREENSAO APREENSAO POR INFRACAO DE TRANSITO					
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM [REDACTED]	TIPO DE VEICULO MOTOCICLETA					
CHASSI [REDACTED]	MARCA / MODELO JTA/SUZUKI AN125	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE				UF MG	
ESPÉCIE PASSAGEIRO	CATEGORIA PARTICULAR	ACOPLADO? XXXX	ACOPLADO AO VEICULO NR. XXXX				
PLACA [REDACTED]	COR PREDOMINANTE PRETA	ANO EXERCICIO 2020	ANO FABRICAÇÃO 2008	SEGURO OBRIGATORIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX		
NOME PROPRIETÁRIO FLAVIO PORTES DOS SANTOS							
EMAIL DO PROPRIETÁRIO XXXX							
OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?		SIM					
ORIGEM DA AIT/AINA DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO		NÚMERO DO AIT [REDACTED]		CÓDIGOS DE INFRAÇÕES 6592			
ORIGEM DA AIT/AINA DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO		NÚMERO DO AIT [REDACTED]		CÓDIGOS DE INFRAÇÕES 50292			
ORIGEM DA AIT/AINA DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO		NÚMERO DO AIT [REDACTED]		CÓDIGOS DE INFRAÇÕES 66450			
DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? SIM	PAIS DE EMISSAO BRASIL	TIPO NOVA	Nº DO REGISTRO [REDACTED]	CATEGORIA AB	RECOLHIDA ? NÃO	UF MG
DATA 1ª HABILITAÇÃO 07/06/2010	DATA VENCIMENTO 20/11/2025	SITUAÇÃO DO CONDUTOR INABILITADO					
SENTIDO DO TRAFEGO DO VEICULO (ORIGEM/DESTINO) DECRESCENTE			TACÓGRAFO DECRESCENTE			Nº OCUPANTES 1	
HOUE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ? SIM							
TODOS OS OCUPANTES DO VEICULO							
ENVOLVIDO FLAVIO PORTES DOS SANTOS		DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CAPACETE SEM PROTETOR VISUAL				OCUPANTE CONDUTOR DE VEICULO E VITIMA (1305)	
DANO(S) APARENTE(S) CONFORME RELATÓRIO DE DANOS DO VEÍCULO							
VEICULO TRANSPORTANDO CARGA XXXX	Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL XXXX	VALOR DA NOTA FISCAL XXXX	EXPEDIDOR XXXX			



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 6/20

## VEÍCULOS

## VEÍCULO 1

MERCADORIA TRANSPORTADA  
XXXX

## DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 1

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO  
SEGUINDO EM FRENTEPONTO DE IMPACTO  
LADO DIREITO - CENTROVIA  
PISTA MULTIPLANÚMERO DE FAIXAS DE TRÁNSITO  
4 (QUATRO)LARGURA DA PISTA  
LARGA (ACIMA DE 7.0M)TRAÇADO DA PISTA  
RETARELEVO DA PISTA  
INCLINADOSEPARAÇÃO FÍSICA  
CANTEIROCONDIÇÃO DA PISTA  
BOAPAVIMENTO  
ASFALTOACOSTAMENTO  
NAO HACALÇADA  
BOM/BOACARACTERÍSTICA DA VIA  
ENTRONCAMENTOMÃO DE DIREÇÃO DA VIA  
UNICAOBRA DE ARTE  
NAO HA OBRA DE ARTESUPERFÍCIE DA PISTA  
SECATEMPO  
BOMLUMINOSIDADE  
NOITE/ILUMINACAO ARTIFICIALSINALIZAÇÃO VERTICAL  
BOASINALIZAÇÃO HORIZONTAL  
BOASINALIZAÇÃO EXISTENTE  
OUTROS (NO HISTORICO)CONTROLE DE TRÁFEGO  
OUTROS (NO HISTORICO)MARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS)  
FAIXA CONTINUARESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE  
NAO HAOBRAS NA PISTA  
NAO HA OBRAVELOCIDADE PERMITIDA EM KM/H  
XXXX

## DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 1

## PEÇAS ESTRUTURAIS AVARIADAS NO ACIDENTE

1. MESA SUPERIOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	NÃO
2. MESA INFERIOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	NÃO
3. COLUNA DE DIREÇÃO	NÃO
4. CHASSI	NÃO
5. GARFO TRASEIRO	NÃO
6. EIXO TRASEIRO (TRICICLO E QUADRICICLO)	NÃO

TOTAL SIM	TOTAL NA	TOTAL GERAL (SIM + NA)	MONTA
0		0	PEQUENA

OBSERVAÇÕES  
DANOS APARENTES: AMBOS OS RETROVISORES, PAINEL, SOLEIRA, CARENAGEM, PEDAL.

## VEÍCULO 2

SITUAÇÃO DO LOCAL  
ACIDENTE COM VITIMA, LOCAL DESFEITO PARA DESOBRUIR O TRÁNSITO

ENVOLV. NR. 2	SITUAÇÃO VEICULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE	MOTIVO APREENSAO XXXX			
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM [REDACTED]	TIPO DE VEICULO AUTOMOVEL			
CHASSI [REDACTED]	MARCA / MODELO JEEP/RENEGADE LNGTD AT	MUNICIPIO BELO HORIZONTE	UF MG		
ESPÉCIE MISTO	CATEGORIA PARTICULAR	ACOPLADO? XXXX	ACOPLADO AO VEICULO NR. XXXX		
PLACA [REDACTED]	COR PREDOMINANTE CINZA	ANO EXERCICIO 2022	ANO FABRICAÇÃO 2021	SEGURO OBRIGATORIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX
NOME PROPRIETARIO XXXX					
EMAIL DO PROPRIETARIO XXXX					
OS DADOS DO VEICULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?		SIM			



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 7/20

## VEÍCULOS

## VEÍCULO 2

DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? SIM	PAIS DE EMISSÃO BRASIL	TIPO NOVA	Nº DO REGISTRO [REDACTED]	CATEGORIA B	RECOLHIDA ? NÃO	UF MG
DATA 1ª HABILITAÇÃO 01/04/2014	DATA VENCIMENTO 10/09/2023	SITUAÇÃO DO CONDUTOR HABILITADO					
SENTIDO DO TRAFEGO DO VEICULO (ORIGEM/DESTINO) DECRESCENTE				TACÓGRAFO DECRESCENTE		Nº OCUPANTES 1	
HOVE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ? SIM							
TODOS OS OCUPANTES DO VEICULO							
ENVOLVIDO [REDACTED]		DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISP. SEGURANCA - OUTROS			OCUPANTE CONDUTOR DO VEICULO (0300)		
DANO(S) APARENTE(S) CONFORME RELATÓRIO DE DANOS DO VEÍCULO							
VEICULO TRANSPORTANDO CARGA XXXX	Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL XXXX	VALOR DA NOTA FISCAL XXXX	EXPEDIDOR XXXX			
MERCADORIA TRANSPORTADA XXXX							

## DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 2

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO MUDANDO DE FAIXA DE TRANSITO			
PONTO DE IMPACTO LADO DIREITO - CENTRO			
VIA PISTA MULTIPLA		NÚMERO DE FAIXAS DE TRANSITO 4 (QUATRO)	
LARGURA DA PISTA LARGA (ACIMA DE 7.0M)		TRAÇADO DA PISTA RETA	
RELEVO DA PISTA INCLINADO		SEPARAÇÃO FÍSICA CANTEIRO	
CONDIÇÃO DA PISTA BOA			
PAVIMENTO ASFALTO		ACOSTAMENTO NAO HA	
CALÇADA BOM/BOA		CARACTERÍSTICA DA VIA ENTRONCAMENTO	MÃO DE DIREÇÃO DA VIA UNICA
OBRA DE ARTE NAO HA OBRA DE ARTE			
SUPERFÍCIE DA PISTA SECA			
TEMPO BOM		LUMINOSIDADE NOITE/ILUMINACAO ARTIFICIAL	
SINALIZAÇÃO VERTICAL BOA		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL BOA	
SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)			
CONTROLE DE TRÁFEGO OUTROS (NO HISTORICO)		MARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS) FAIXA CONTINUA	
RESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE NAO HA			
OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA		VELOCIDADE PERMITIDA EM KM/H XXXX	

## DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 2

## PEÇAS ESTRUTURAIS/SEGURANÇA PASSIVA AVARIADAS NO ACIDENTE

1. PAINEL CORTA-FOGO	NÃO
2. LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA	NÃO
3. CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	NÃO
4. ESTRUTURA DA SOLEIRA ESQUERDA	NÃO
5. AIR BAGS FRONTAIS	NÃO
6. AIR BAGS LATERAIS	NÃO
7. ESTRUTURA DA COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA	NÃO
8. ESTRUTURA DA COLUNA CENTRAL ESQUERDA	NÃO
9. ESTRUTURA DA COLUNA TRASEIRA ESQUERDA	NÃO
10. CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	NÃO
11. ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO	NÃO
12. LONGARINA TRASEIRA ESQUERDO	NÃO
13. ASSOALHO PORTAMALAS OU CAÇAMBA	NÃO



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 8/20

## VEÍCULOS

## DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 2

14. LONGARINA TRASEIRA DIREITA	NÃO		
15. CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	NÃO		
16. ESTRUTURA DA COLUNA TRASEIRA DIREITA	NÃO		
17. ESTRUTURA DA SOLEIRA DIREITA	NÃO		
18. ESTRUTURA DA COLUNA CENTRAL DIREITA	NÃO		
19. ESTRUTURA DA COLUNA DIANTEIRA DIREITA	NÃO		
20. ASSOALHO CENTRAL DIREITO	NÃO		
21. CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	NÃO		
22. LONGARINA DIANTEIRA DIREITA	NÃO		
TOTAL SIM	TOTAL NA	TOTAL GERAL (SIM + NA)	MONTA
0	0	0	PEQUENA

OBSERVAÇÕES  
DANOS APARENTES: PARA-LAMAS ESQUERDO.

## VEÍCULO 3

SITUAÇÃO DO LOCAL ACIDENTE COM VITIMA, LOCAL DESFEITO PARA DESOBRUIR O TRANSITO								
ENVOLV. NR. 4	SITUAÇÃO VEICULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE			MOTIVO APREENSAO XXXX				
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM [REDACTED]			TIPO DE VEICULO AUTOMOVEL				
CHASSI [REDACTED]	MARCA / MODELO CHEV/PRISMA 1.0MT LT			MUNICIPIO BELO HORIZONTE			UF MG	
ESPÉCIE PASSAGEIRO	CATEGORIA PARTICULAR			ACOPLADO? XXXX	ACOPLADO AO VEICULO NR. XXXX			
PLACA [REDACTED]	COR PREDOMINANTE PRETA	ANO EXERCÍCIO 2022	ANO FABRICAÇÃO 2013	SEGURO OBRIGATORIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX			
NOME PROPRIETÁRIO [REDACTED]								
EMAIL DO PROPRIETÁRIO XXXX								
OS DADOS DO VEICULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?			SIM					
DADOS CONDUTOR		INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? SIM	PAIS DE EMISSÃO BRASIL	TIPO NOVA	Nº DO REGISTRO 07482181517	CATEGORIA AB	RECOLHIDA ? NÃO	UF MG
DATA 1ª HABILITAÇÃO 26/10/2020	DATA VENCIMENTO 17/05/2031	SITUAÇÃO DO CONDUTOR HABILITADO						
SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEICULO (ORIGEM/DESTINO) DECRESCENTE			TACÓGRAFO DECRESCENTE			Nº OCUPANTES 1		
HOUE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ? SIM								
TODOS OS OCUPANTES DO VEICULO								
ENVOLVIDO MAGNO ANDRADE BRANDEMBURG		DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISP. SEGURANCA - OUTROS				OCUPANTE CONDUTOR DO VEICULO (0300)		
DANO(S) APARENTE(S) CONFORME RELATÓRIO DE DANOS DO VEÍCULO								
VEICULO TRANSPORTANDO CARGA XXXX	Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL XXXX	VALOR DA NOTA FISCAL XXXX	EXPEDIDOR XXXX				
MERCADORIA TRANSPORTADA XXXX								

## DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 3

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO SEGUINDO EM FRENTE					
PONTO DE IMPACTO LADO DIREITO - CENTRO					
VIA PISTA MULTIPLA		NUMERO DE FAIXAS DE TRANSITO 4 (QUATRO)			
LARGURA DA PISTA LARGA (ACIMA DE 7.0M)		TRAÇADO DA PISTA RETA			
RELEVO DA PISTA INCLINADO		SEPARAÇÃO FISICA CANTEIRO			
CONDIÇÃO DA PISTA BOA					
PAVIMENTO ASFALTO		ACOSTAMENTO NÃO HA			
CALÇADA BOM/BOA		CARACTERÍSTICA DA VIA ENTRONCAMENTO		MÃO DE DIREÇÃO DA VIA UNICA	



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 9/20

## VEÍCULOS

## DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 3

OBRA DE ARTE NAO HA OBRA DE ARTE	
SUPERFÍCIE DA PISTA SECA	
TEMPO BOM	LUMINOSIDADE NOITE/ILUMINACAO ARTIFICIAL
SINALIZAÇÃO VERTICAL BOA	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL BOA
SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)	
CONTROLE DE TRÁFEGO OUTROS (NO HISTORICO)	MARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS) FAIXA CONTINUA
RESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE NAO HA	
OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA	VELOCIDADE PERMITIDA EM KM/H XXXX

## DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 3

## PEÇAS ESTRUTURAIS/SEGURANÇA PASSIVA AVARIADAS NO ACIDENTE

1. PAINEL CORTA-FOGO	NÃO		
2. LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA	NÃO		
3. CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	NÃO		
4. ESTRUTURA DA SOLEIRA ESQUERDA	NÃO		
5. AIR BAGS FRONTAIS	NÃO		
6. AIR BAGS LATERAIS	NÃO		
7. ESTRUTURA DA COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA	NÃO		
8. ESTRUTURA DA COLUNA CENTRAL ESQUERDA	NÃO		
9. ESTRUTURA DA COLUNA TRASEIRA ESQUERDA	NÃO		
10. CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	NÃO		
11. ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO	NÃO		
12. LONGARINA TRASEIRA ESQUERDO	NÃO		
13. ASSOALHO PORTAMALAS OU CAÇAMBA	NÃO		
14. LONGARINA TRASEIRA DIREITA	NÃO		
15. CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	NÃO		
16. ESTRUTURA DA COLUNA TRASEIRA DIREITA	NÃO		
17. ESTRUTURA DA SOLEIRA DIREITA	NÃO		
18. ESTRUTURA DA COLUNA CENTRAL DIREITA	NÃO		
19. ESTRUTURA DA COLUNA DIANTEIRA DIREITA	NÃO		
20. ASSOALHO CENTRAL DIREITO	NÃO		
21. CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	NÃO		
22. LONGARINA DIANTEIRA DIREITA	NÃO		
TOTAL SIM 0	TOTAL NA 0	TOTAL GERAL (SIM + NA) 0	MONTA PEQUENA

OBSERVAÇÕES  
DANOS APARENTES: PEQUENO ARRANHÃO NO PARA-CHOQUE TRASEIRO.

## HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

ACIONADOS VIA COPOM, DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL ONDE A VÍTIMA JÁ HAVIA SIDO LEVADA PELA SAMU USA 04 PARA O HOSPITAL JOÃO XXIII.

EM CONVERSA COM O SENHOR [REDACTED], O CONDUTOR DO VEÍCULO JEEP RENEGADE DECLAROU QUE SE ENCONTRAVA NA PISTA CENTRAL DA SENHORA DO CARMO EM SENTIDO DECRESCENTE, QUANDO AO CONVERGIR PARA A DIREITA A FIM DE ACESSAR AS PISTAS DA DIREITA (NO MESMO SENTIDO) OLHOU O RETROVISOR E NÃO VISUALIZOU NENHUM VEÍCULO DESLOCANDO, MOMENTO QUE, O MOTOCICLISTA COLIDIU LATERALMENTE NO PARALAMAS DIREITO DO VEÍCULO.

O SENHOR [REDACTED] AINDA RELATOU QUE APÓS A COLISÃO LATERAL, O MOTOCICLISTA SEGUIU EM "ZIG ZAG" ATÉ CAIR AO SOLO E SE ARRASTAR, MOMENTO QUE SE CHOCOU NA TRASEIRA DE OUTRO VEÍCULO (CHEVROLET PRISMA).

O SENHOR [REDACTED] NÃO SOFREU QUAISQUER FERIMENTOS E NÃO NECESSITAVA DE ATENDIMENTO MÉDICO.

A VÍTIMA, IDENTIFICADA NO HOSPITAL COMO SENHOR FLÁVIO PORTES DOS SANTOS, DEVIDAMENTE QUALIFICADO EM CAMPO ESPECÍFICO, FOI LEVADA PARA O HOSPITAL JOÃO XXIII PELO SAMU USA 04 DESACORDADO E EM ESTADO GRAVE.

O CB PM BORGES DESLOCOU ATÉ O HOSPITAL JOÃO XXIII ONDE VERIFICOU SUA FICHA DE PRONTUÁRIO 822570, REGISTRO



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 10/20

## HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

20221205000305, VÍTIMA COM TCE GRAVE.

ATRAVÉS DE PESQUISAS EM SISTEMAS INFORMATIZADOS CONSEGUIMOS UM CONTATO TELEFÔNICO DE NOME LEONARDO PORTES DOS SANTOS, FONE [REDACTED], IRMÃO DA VÍTIMA. INFELIZMENTE, APÓS INÚMERAS TENTATIVAS DE CONTATO, NÃO FOI POSSÍVEL INFORMAR O OCORRIDO.

OUTRA VIATURA DO BATALHÃO DE TRÂNSITO TAMBÉM DESLOCOU ATÉ O ENDEREÇO PESQUISADO DA VÍTIMA, QUAL SEJA, RUA BOLÍVIA, 559, APTO 501, TAMBÉM SEM SUCESSO.

O SENHOR [REDACTED], CONDUTOR DO VEÍCULO CHEVROLET PRISMA, RELATOU QUE É UBER, QUE SE ENCONTRAVA COM UM PASSAGEIRO E QUE AMBOS NÃO SE FERIRAM.

SOBRE O FATO, RELATOU O SENHOR [REDACTED] QUE SE ENCONTRAVA NA PISTA DA DIREITA (FAIXA DA ESQUERDA) NA AVENIDA SENHORA DO CARMO EM SENTIDO DECRESCENTE E QUE SENTIU APENAS O IMPACTO D ALGO COLIDINDO A TRASEIRA, SEM SABER SE HAVIA SIDO NA RODA OU OUTRO LUGAR DO VEÍCULO QUE NÃO APRESENTAVA DANOS.

O SENHOR [REDACTED], PASSAGEIRO DO VEÍCULO CHEVROLET PRISMA RELATOU QUE O UBER DESCIA A AVENIDA SENHORA DO CARMO, QUANDO OUVIU UM BARULHO DE COLISÃO E ARRASTAMENTO DE ALGO, ATÉ QUE ALGO COLIDIU COM A TRASEIRA DO CHEVROLET PRISMA E DESCERAM, CONSTATANDO QUE ERAM MOTOCICLISTA E MOTOCICLETA.

A SENHORA [REDACTED] DECLAROU QUE SE ENCONTRAVA COM SUA IRMÃ (SENHORA [REDACTED] RG [REDACTED]) LOGO ATRÁS DO JEEP RENEGADE E QUE ESTAVAM VINDO NA MESMA DIREÇÃO, QUE NÃO VIU DE ONDE A MOTOCICLETA SURTIU MAS QUE OBSERVOU A COLISÃO LATERAL E QUE, LOGO APÓS O MOTOCICLISTA PERDEU O CONTROLE E SEGUIU EM ZIG ZAG NA PISTA.

A SENHORA [REDACTED] RELATOU AINDA QUE COM A PERDA DO CONTROLE, O MOTOCICLISTA CAIU AO SOLO, SAIU ROLANDO ATÉ SE CHOCAR COM O VEÍCULO CHEVROLET PRISMA E QUE A MOTOCICLETA QUE CHEGOU ATRASADA EM RELAÇÃO AO SEU CONDUTOR, VEIO A CAIR EM CIMA DE SUAS PERNAS.

A SENHORA [REDACTED] E SUA IRMÃ [REDACTED] RELATARAM O FATO DA MESMA FORMA E AINDA DECLARARAM QUE O SENHOR [REDACTED] PAROU O VEÍCULO JEEP NA HORA DO FATO, PRESTANDO O DEVIDO SOCORRO A VÍTIMA.

FOI OFERECIDO AOS CONDUTORES ENVOLVIDOS, A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ETILÔMETRO, SENDO QUE AMBOS ACEITARAM. TESTES AUFERIDOS EM 0,00 MG/L DO SENHOR [REDACTED] (TESTE NÚMERO 5929) E DO SENHOR [REDACTED] (TESTE NÚMERO 5928), ETILÔMETRO 094200, MARCA INTOXIMETERS, MODELO ALCO-SENSOR IV, NÚMERO DE INMETRO 14897846, VALIDADE 07/07/2023.

APÓS DEVIDAS PESQUISAS EM SISTEMA INFORMATIZADO FOI VERIFICADO QUE O SENHOR FLÁVIO PORTES DOS SANTOS SE ENCONTRAVA COM RESTRIÇÃO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, PAP 000632649-2021 (21/10/2021) SUSPENSÃO POR 180 DIAS (VIA SENATRAM E CENTRÃO).

FOI CONSTATADO QUE A MOTOCICLETA NÃO SE ENCONTRAVA DEVIDAMENTE LICENCIADA. ALÉM DISSO, FOI CONSTATADO NO LOCAL QUE O CAPACETE UTILIZADO PELA VÍTIMA SE ENCONTRAVA EM DESACORDO COM O ESTABELECIDO PELO CONTRAN.

OS AUTOS DE INFRAÇÕES LAVRADOS SEGUIRÃO POSTERIORMENTE VIA MALOTE.

A MOTOCICLETA FOI REMOVIDA AO PÁTIO CREDENCIADO, QUAL SEJA, PÁTIO LOGIGUARDA, NÚMERO DA FICHA 005503, LOCALIZADO NA RUA DOS BORGES, Nº 10, JARDIM VITÓRIA, FONE (31)3493-5189. REBOQUISTA DANIEL DE LACERDA, PLACA DO REBOQUE HFR6E42.

O TELEFONE CELULAR DA VÍTIMA FICOU COM O SENHOR [REDACTED] QUE DESLOCARIA AO HOSPITAL JOÃO XXIII E DEIXARIA COM OS PERTENCES DA VÍTIMA. APARELHO DESCRITO NA CAPA CAT.

COMPARECEU AO LOCAL O PERITO MURILO, MASP 1111404, PLACA PUE 9102.

RESSALTA-SE NO PRÉDIO DE NÚMERO 899, COMÉRCIO DE NOME SÁTIRA HÁ CÂMERA DE VIGILÂNCIA, O QUE PODE AUXILIAR A SANAR MAIORES DÚVIDAS, COMÉRCIO FECHADO NO MOMENTO DO FATO.

APÓS OS TRABALHOS PERICIAIS, O REBOQUE REALIZADO E DEVIDAS PESQUISAS EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DEMAIS VEÍCULOS E ENVOLVIDOS FORAM LIBERADOS NO LOCAL.

## Perícia Técnica

PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU? SIM	PREFIXO DA VIATURA XXXX	PLACA DA VIATURA PUE9102	PERITO (MATRÍCULA - NOME) PC1111404 - MURILO DAL BIANCO RIBEIRO
MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO XXXX			

## VIATURAS

## VIATURA 1

TIPO DA VIATURA COBERTURA	ÓRGÃO POLICIA MILITAR
------------------------------	--------------------------



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 11/20

## VIATURA 1

DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO

VIATURA MOTOCICLETA -

PLACA QXW0J81	PREFIXO / ÓRGÃO PM	REGISTRO GERAL 31291	PREFIXO PADRÃO 31291	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO XXXX
------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	---

## VIATURA 2

TIPO DA VIATURA PRINCIPAL	ÓRGÃO POLICIA MILITAR
------------------------------	--------------------------

DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO

VIATURA UTILITARIO -

PLACA RTH2J60	PREFIXO / ÓRGÃO PM	REGISTRO GERAL 31790	PREFIXO PADRÃO XXXX	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO XXXX
------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	---

## MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES

## MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA 1	MATRICULA 1489145	CARGO CABO
------------------	----------------------	---------------

NOME COMPLETO  
GUSTAVO JOSE BORGES DE FARIACORPORAÇÃO  
POLICIA MILITARUNIDADE  
1 PEL/3 CIA PTRAN/BPTRAN/1 RPMHipotecado?  
NÃO

## MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA 2	MATRICULA 1491232	CARGO CABO
------------------	----------------------	---------------

NOME COMPLETO  
WEVERTHON GONCALVES ANDRADECORPORAÇÃO  
POLICIA MILITARUNIDADE  
2 PEL/2 CIA PTRAN/BPTRAN/1 RPMHipotecado?  
NÃO

## MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA 2	MATRICULA 1690031	CARGO SOLDADO DE 1 CLASSE
------------------	----------------------	------------------------------

NOME COMPLETO  
RAFAEL LUCAS SIMOES PEIXOTOCORPORAÇÃO  
POLICIA MILITARUNIDADE  
2 PEL/2 CIA PTRAN/BPTRAN/1 RPMHipotecado?  
NÃO

## MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA 2	MATRICULA 1709104	CARGO 3 SARGENTO
------------------	----------------------	---------------------

NOME COMPLETO  
TALIZE JULIE SOUZA PAZCORPORAÇÃO  
POLICIA MILITARUNIDADE  
2 PEL/2 CIA PTRAN/BPTRAN/1 RPMHipotecado?  
NÃO

## DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA

UNIDADE  
2 PEL/2 CIA PTRAN/BPTRAN/1 RPM

MATRICULA 1709104	NOME COMPLETO TALIZE JULIE SOUZA PAZ
----------------------	---

CARGO  
3 SARGENTOCORPORAÇÃO  
POLICIA MILITAR

ASSINATURA:

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL  
OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

DESTINATÁRIO / RECIBO 1



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX


Fl. 12/20

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO XXXX e Número de REDS 2022-053217360-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA XXXX	HORA XXXX	MATRÍCULA XXXX	NOME XXXX
CARGO XXXX			
ÓRGÃO/UF POLICIA CIVIL / MG			
UNIDADE DIV.ESP.PREV.E INV.DE CRIMES DE TRANSITO/DEICTRAN			
PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE XXXX			
ITENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO XXXX			
ASSINATURA			
RECIBO GERADO POR: PM1709104 - TALIZE JULIE SOUZA PAZ			DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO: 06/12/2022 00:29

FOTOS DOS VEÍCULOS


VEICULO 1




VEICULO 1




VEICULO 1



VEICULO 1



VEICULO 2




VEICULO 2




VEICULO 2



VEICULO 2



VEICULO 3




VEICULO 3



VEICULO 3



VEICULO 3




FOTOS DO ACIDENTE DE TRANSITO



FOTO ACIDENTE 1



FOTO ACIDENTE 1



\*\*\*\*\* FIM DOS ANEXOS: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. \*\*\*\*\*



**BOLETIM DE OCORRÊNCIA**

**BO NÚMERO**

XXXX

**FI. 20/20**